

関係各位

リンナイ (株) 製の開放式小型湯沸器による一酸化炭素中毒事故の再発防止について

経済産業省の発表によりますと、平成 19年 2月 7日、神奈川県において、リンナイ (株) 製の開放式小型湯沸器 (不完全燃焼防止付き) による死亡事故が発生しました。事故原因は一酸化炭素中毒事故によるものと見られています。また、過去にも同様な事故が 4件発生しているとのこと。

社会福祉施設等におきましても、開放式小型湯沸器が多数設置されていることから、一酸化炭素中毒事故の再発防止のため、下記のとおり実施して頂きますようお願いいたします。


記

1. 換気の徹底

類似機器の使用にあたっては不完全燃焼を防ぐために換気扇を回す、窓を開けるなど、確実に換気が行われている事を確認の上で使用してください。

2. 点検の実施

リンナイ (株) では今回の事故を受けて、同社製の開放式小型湯沸器の無償点検を行っています。各施設で使用中の機器を調査の上、下記の問い合わせ窓口へ点検依頼してください。



< リンナイ (株) 調査対象機種 >
RUS - 、RU -


今回事故機種名

< リンナイ (株) 品番 >
RUS - 5RX、RUS - 51BT

< リンナイ(株)問い合わせ窓口 > (東邦ガス(株)の該当機種も下記窓口で対応しています)

2007年 2月 15日まで 電話 0120- 054- 321

2007年 2月 16日から 電話 0120- 885- 587



今回事故機種名

< 東邦ガス (株) 品番 >
RI- 5SH