

平成 19 年 2 月 22 日

市内各介護保険事業所管理者 様

名古屋市健康福祉局介護指導課長

東邦ガスによる金網ストーブの点検活動及び  
ガス機器使用時の注意喚起について（通知）

リンナイ製の開放式小型湯沸器による一酸化炭素中毒事故をはじめ、ガス機器による死亡事故、ガス機器の安全性等について報道されているところです。

このたび、東邦ガスから「金網ストーブ」の点検活動を行う旨、下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。

また、先にお知らせした湯沸器をはじめ、ガスによる暖房機器、調理機器等を使用する場合には、十分な換気を行うなど、安全な使用に努めていただきますようお願いいたします。

記

東邦ガスの金網ストーブの点検について

東邦ガスでは、各種の都市ガス製品のうち、特に「金網ストーブ」については危険性があるという認識から、東邦ガスを通じて販売した全施設について、順次、訪問による無償点検活動を実施するとのことです。

訪問の連絡があるのは、東邦ガスが設置状況を把握している施設のみですので、現在使用中のストーブについてご確認ください、点検の必要があると思われる場合には、東邦ガス営業所へ連絡していただきますようお願いいたします。この場合も、点検は無償で行われます。

< 金網ストーブとは >

ガスの燃える部分に耐熱性の金網を用いたもので、金網を赤熱することにより暖房を行うものです。赤熱する部分がセラミックのもの等に比べ、変形やほこりなどによる詰まりが起こりやすく、不完全燃焼を起こしやすいストーブです。（別添 チラシ参照）

# 金網ストーブを お持ちのお客さまへお願いします。




金網ストーブをお使いのお客さまは、下記の点にご注意の上、ご使用ください。

## ● お手持ちのストーブをご確認ください。

### ● 金網ストーブの特徴


● ガスの燃える部分に耐熱性の金網を用いたもので、この金網を赤熱することにより、暖房をおこなうものです。




● 金網部分

### ● 金網ストーブの一例


● 赤熱部分が金網でできています。(火をつけていない状態で確認して下さい。)



● 当社型式 SU-25C



● LU-25



● SU-30F



● SU-30B




● SV-50B



### ● 金網ストーブではありません。

※掲載商品(写真)は一例です。

#### ● セラミックストーブ



● 白いプレートが見えます。



- バーナーは特殊な磁器(セラミック)のプレートでできています。
- セラミックプレートの表面にはステンレスの金網又はヒートロン(ガラスの棒)で保護されているものがあります。





● 長期間、お使いいただいても熱によるバーナーの変形、穴あき等はありません。

## ● 金網ストーブの不良例

● 金網部分の変形やほこりなどによる詰まりなどは不完全燃焼につながります。また、外観はきれいに見えても金網の変形や内部のほこり詰まりで不完全燃焼をおこしやすくなります。

#### ● 金網変形



#### ● 炎あふれ



● ※金網変形や炎あふれなどがある場合は、点検または買替えをおすすめします。

お問い合わせは…

星ヶ丘営業所 TEL.052-781-6131

□「ファンバーディスプレイ」を利用しています。

豊田営業所 TEL.0565-32-3070

瀬戸営業所 TEL.0561-82-6105

日進営業所 TEL.052-802-1234

北営業所 TEL.052-902-1111

□「ファンバーディスプレイ」を利用しています。

春日井営業所 TEL.0568-31-6144

小牧営業所 TEL.0568-73-1551

中村営業所 TEL.052-471-1151

一宮営業所 TEL.0586-73-0101

笠寺営業所 TEL.052-821-7141

□「ファンバーディスプレイ」を利用しています。

刈谷営業所 TEL.0566-21-1647

半田営業所 TEL.0569-21-1526

東海営業所 TEL.0562-32-2101

不良例


# 金網ストーブを安全にお使いになるには…



古い金網ストーブを長時間使用しますと、不完全燃焼により一酸化炭素(CO)中毒をおこす危険があります。一酸化炭素(CO)は強い毒性を持つ物質で、死につながる危険性を持っています。重大事故に至らないために、ストーブの点検・取り替えを是非お願いします。ご使用の際は必ず換気をお願いします。



金網ストーブの事故例



## ① その1 こんな時は要注意



金網部分の変形やほこりなどによる詰まりなどは不完全燃焼につながります。また、外観はきれいに見えても金網の変形や内部のほこり詰まりで不完全燃焼をおこしやすくなります。

不完全燃焼

## ② その2 金網ストーブを使う時は必ず換気を…


ストーブを使用する場合は30分に1回が換気の目安です。開放できない窓の部屋には、給排気口を設けるか、換気扇があれば、まわしてください。



必ず換気

## ③ その3 おかしいな～?と思ったらご連絡を…

金網ストーブは安全装置が付いていません。使用中何かおかしいなと思ったら、ご連絡ください。係員が点検にまいります。




必ず点検

## ④ その4 もしものための、安心機器

不完全燃焼防止装置付きファンヒーター

ついすっかり換気を忘れてしまっても不完全燃焼防止装置のついたガスファンヒーターなら安心。不完全燃焼するまえに、異常を感じてガスを自動的にストップします。

また、機器が転倒したときもガスを自動的にストップします。ご老人、子供さんのいる家庭でも安心してご使用になれます。



安心機能